



المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: تكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول: نظام آلي للتوجيف

يحتوي الموضوع على ملفين:

أ- الملف التقني : الصفحات : {21/1 - 21/2 - 21/3 - 21/4 - 21/5}.

ب- ملف الأجوبة : الصفحات : {21/6 - 21/7 - 21/8 - 21/9 - 21/10}.

ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

- يسلم ملف الأجوبة بكمال صفحاته {21/10 - 21/9 - 21/8 - 21/7 - 21/6}.

أ- الملف التقني

1- تقديم النظام الآلي:

يمثل الشكل (1) الموجود على الصفحة 21/2 نظام آلي للتوجيف، بحيث يتم إنجاز التوجيف على محامل متقوبة مسبقا.

2- وصف تشغيل الدورة:

يتم تموين منصب التشغيل بالمحامل المتقوبة عن طريق مستوى مائل و الدافعة A.

- عند لمس المحمل المراد تجويفه الملقط p (كشف القطعة) والضغط على زر انطلاق الدورة dcy، يخرج ساق الدافعة A لدفع المحمل فوق العربة وإيصاله أمام الدافعة B (المثبتة على العربة).

- الضغط على الملقط a يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة A إلى وضعيتها الأصلية وخروج ساق الدافعة B لتنبيت المحمل قصد تجويفه.

- تلامس ساق الدافعة B مع الملقط b يؤدي إلى تشغيل المحرك $1 = Mt_1$ (لتدوير الأداة) والمحرك $2 = Mt_2^+$ لتقدم العربة (المحمل).

- تلامس العربة مع الملقط f يؤدي إلى توقف المحرك $0 = Mt_1$ وتدمير المحرك في الاتجاه المعاكس $1 = Mt_2^-$ لإرجاع العربة إلى وضعيتها الأصلية حتى تلامس الملقط e.

- عند تلامس العربة الملقط e، يتوقف المحرك عن الدوران $0 = Mt_2$ ويتم رجوع ساق الدافعة B.

- تلامس الدافعة B الملقط b₀ يؤدي إلى خروج ساق الدافعة C المثبتة على العربة لدفع المحمل داخل الصندوق وإخلاء المنصب.

- الضغط على الملقط c₁ يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة C إلى وضعيتها الأصلية وتعاد الدورة من جديد عند الضغط على dcy.

3- المنتج محل الدراسة:

يمثل الرسم الموجود على الصفحة 21/3 جهاز تجويف حيث تنقل الحركة الدورانية من المحرك $1 = Mt_1$ إلى العمود حامل أداة التجويف (8) بواسطة مسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة {4) - (5)} ومسننات مخروطية ذات أسنان قائمة {6) - (7)}.

يتم ضبط قطر التجويف بواسطة نظام برغي- صاملولة {21) - (22)}.

4- معطيات تقنية:

استطاعة المحرك: $Nm = 1000 \text{tr/mn}$ ، سرعة دوران المحرك : $Pm = 1 \text{Kw}$

المسننات $d_5 = 100 \text{mm}$ ، $d_4 = 32 \text{mm}$ ، $m = 2 \text{mm}$: {5) - (4)}

المسننات $d_6 = 48 \text{mm}$ ، $r_{6-7} = 0,5$ ، $z_6 = 24$: {7) - (6)}



-5 العمل المطلوب:

١-٥ دراسة الإنشاء (١٣ نقطة):

أ. تحليل وظيفي وتقنولوجى: أجب مباشرة على الصفحتين 6/21 و7/21.

ب۔ تحلیل پنیوی:

- دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/8.

دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/8.

5- دراسة التحضير (7 نقاط) :

أ- تكنولوجيا وسائل الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 21/9 .

بـ- تكنولوجيا طرق الصناعـ: أجب مباشرة على الصفحة 21/9 .

نظام آلي للتجويف

dcy

المحرك Mt₁

منصب التشغيل (جهاز التجويف)

عربة

الداعفة C

أداة تجويف

الداعفة A

المحمل

مستوى مائل


السطح المراد تجويفه

الداعفة B

المحرك Mt₂

صندوق

شكل 1






	S 235	التعريفات	العدد	الرقم
تجارة		لجاف	1	44
تجارة		فاصل مسطح	2	43
تجارة		سدادة الماء و التفريغ	2	42
تجارة		فاصل مسطح	1	41
تجارة		حافة مسطحة ISO 10673-N-10	4	40
تجارة		حافة W10 -	4	39
تجارة		لولب	4	38
تجارة		حافة مسطحة ISO 10673-S-6	4	37
تجارة		برغي ذو رأس سداسي ISO 4014-M6x16	4	36
تجارة		حافة مسطحة ISO 10673-S-8	6	35
تجارة		برغي ذو رأس سداسي ISO 4014-M6x12	6	34
تجارة		برغي بدون رأس بتجويف سداسي بنهاية مسطحة ISO 4026 – M8x30	2	33
تجارة		فاصل مسطح	1	32
تجارة		حافة مسطحة ISO 10673-S-10	4	31
تجارة		برغي ذو رأس سداسي ISO 4014-M8x45	4	30
تجارة		فاصل ذو شفتين 7 AS 20x32x7	1	29
تجارة		فاصل ذو شفتين 8 AS 45x62x8	1	28
	EN-GJL-200	غطاء	1	27
	EN-GJL-200	علبة	1	26
تجارة		برغي التوجيه	1	25
تجارة		مرزة مرنة ISO 8752- 4x20	1	24
	S 235	صامولة مخرشة	1	23
تجارة		برغي الضبط	1	22
	G C 40	الزائق	1	21
تجارة		حافة مرنة للجوف 60×2	1	20
تجارة		حافة مرنة للعمود 17×1	1	19
تجارة		خابور متوازي A 5x5x18	1	18
تجارة		حافة مرنة للعمود 25×1.5	1	17
تجارة		خابور متوازي شكل A 8x7x18	1	16
تجارة		حافة مرنة للعمود 35×1.2	1	15
تجارة		حافة مرنة للجوف 80×2.5	1	14
	S 235	لجانف	1	13
	S 235	لجانف	1	12
تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات	1	11
تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات	1	10
تجارة		مدحرجة ذات صف واحد من الكريات	2	9
	G C 40	عمود حامل اداة التجويف	1	8
	30 Ni Cr 16	عجلة مسننة	1	7
	30 Ni Cr 16	عمود مسنن	1	6
	30 Ni Cr 16	عجلة مسننة	1	5
	30 Ni Cr 16	ترس	1	4
	38 Cr 4	عمود محرك	1	3
	EN-GJL-200	غطاء	1	2
	EN-GJL-200	جسم	1	1
الملاحظات	المادة		العدد	الرقم
		جهاز التجويف	2/1	السلم :




ملف الموارد

الخابور المتوازي:


K	j	b	a	d
$d + 2.8$	$d - 3.5$	6	6	22 إلى 17
$d + 3.3$	$d - 4$	7	8	30 إلى 22
$d + 3.3$	$d - 5$	8	10	38 إلى 30



مدحريات ذات دارات مخروطية KB




صامولة محززة



d_{xpas}	D	B	S	d₁	E	G
17x1	28	5	4	15.5	4	1
20x1	32	6	4	18.5	4	1
25x1.5	38	7	5	23	5	1.25
30x1.5	45	7	5	27.5	5	1.25
35x1.5	52	8	5	32.5	6	1.25
40x1.5	65	10	6	42.5	6	1.25

حلقة مرنة للأعمدة




d	d₁	S₁	S₂	m
35	33	1.6	1.5	3
40	37.5	1.85	1.75	3.75
45	42.5	1.85	1.75	3.75




1-5 / دراسة الاتشاء

٤. أتمم الرسم التخطيطي الحركي لجهاز التجويف :



.5. أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA.




6. أتم الجدول الموالي بتسجيل التوافقات \emptyset_1 و \emptyset_2 و \emptyset_3 الموجودة على الرسم التجمعي صفحة 21/3.

العنصر	تعيين التوافق	نوع التوافق
\emptyset_1		
\emptyset_2		
\emptyset_3		


7. اشرح تعين مادة الزالق (21) G C 40 :

٨. ما هي طرقة الحصول على خام النحاس؟

- أ. تحليل وظيفي وتكنولوجى:**
- 1. أتمم العلبة A-0 للنظام الآلى.**



٢. أكمل المخطط الجزئي للوظائف التقنية (FAST) الخاص بجهاز التجويف .



3. أكمل جدول الوصلات الحركية التالي :

العنصر	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
(2)/(1) و			
(8)/(7)			
(22)/(21)			
(8)/(21)			



2.13/ احسب عزوم الانحناء.


9. أكمل جدول مميزات المسننات المخروطية ذات الأسنان القائمة مع الحسابات.

r	δ	Z	d	m	العناصر
0,5		24	48		(6)
					(7)

العلاقات:

3.13/ ارسم المنحنيات البيانية للجهود القاطعة وعزوم الانحناء.

$$\begin{aligned} 1\text{mm} &\longrightarrow 10\text{N} & \text{سلم القوى:} \\ 1\text{mm} &\longrightarrow 250\text{N.mm} & \text{سلم العزوم:} \end{aligned}$$



10. احسب نسبة النقل الإجمالية rg .

11. احسب سرعة دوران العمود (8).

12. هل المدحرجات المستعملة في توجيه العمود (8) مناسبة؟ برر.

13. دراسة ميكانيكية للمقاومة:

نفرض أن العمود(8) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضع للجهود التالية:

$$\|\vec{A}\| = 150\text{N}, \|\vec{B}\| = 100\text{N}$$


$$\|\vec{C}\| = 300\text{N}, \|\vec{D}\| = 250\text{N}$$

1.13/ احسب الجهد القاطع.




بـ- تحليل بنوي:

- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين أداء المخفض والرفع من مردوده ، نجري تعديلات عليه.
مستعينا بالرسم التجمعي صفحة (21/3) وبملف الموارد صفحة (21/5) أنجز ما يلي:
 - تحقيق وصلة محورية بين العمود (8) والهيكل (1) بواسطة مدرجتين ذات دهارات مخروطية.
 - تحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين العجلة (7) والعمود حامل أداة التجويف (8) .




- دراسة تعريفية جزئية: أتم الرسم التعريفي للعلبة (26) بمقاييس 2:1 حسب المسقطين التاليين:
 - مسقط أمامي قطاع A-A
 - نصف مسقط جانبي أيمن.
 - تحديد الأقطار الوظيفية ، السمات الهندسية ورموز الخشونة.





2-5 دراسة التحضير

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع الخاصة بالزائق (21) المصنوع من مادة G C 40 ، بسلسلة أحادية
أنظر الرسم التعريفي الموالي.



أ- تكنولوجيا وسائل الصنع:
مستعينا بالرسم التعريفي للزائق (21) أكمل الجدول الموالي:


الآلية	العملية	السطوح
		(1)
		(3)
		(4)
		(10)(9)(8)

السير المنطقي للصنع		
المنصب	السطح	المراحل
ورشة المراقبة	مراقبة الخام	100
الخراطة	{(3)(1)}	200
الخراطة	{(7)(2)}	300
التقليب	(4)	400
التقليب	{(6)(5)}	500
التقرير	{(10)(9)(8)}	600
أعمال يدوية (لولبة داخلية)	{(5)(6)(7)'}{(5)'(6)'(7)'}	700
ورشة المراقبة	مراقبة نهائية	800

ب- تكنولوجيا طرق الصنع:
نعطي السير المنطقي للصنع الخاص بالزائق (21).

أتم رسم المرحلة 600 الخاص بإنجاز السطوح { (10)(9)(8) } مبينا ما يلي:


- الوضعية السكونية.
- ابعاد الصنع.
- أدوات القطع المناسبة.
- حركة القطع وحركة التغذية.





ج- آلیات:

أتم المخطط الوظيفي للمراحل والانتقالات مستوى 2 للنظام الآلي حسب وصف تشغيله صفحة 1/21.



انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

نظام آلي لتنبيت الملصقات على قارورات الأدوية

يحتوي الموضوع على ملفين:

- أ- الملف التقني : الصفحات : {21/19 - 21/15 - 21/14 - 21/13 - 21/12 - 21/11}.
 - ب- ملف الأجوبة : الصفحات : {21/21 - 21/20 - 21/18 - 21/17 - 21/16}.
- ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بكمال صفحاته {21/21 - 21/20 - 21/18 - 21/17 - 21/16 - 21/21}.

أ- الملف التقني

1- تقديم النظام الآلي: يسمح النظام الممثل في الشكل (1)(صفحة 21/12) بتنبيت الملصقات على قارورات الأدوية وذلك وفق المراحل التالية:

- حجز القارورات و تحريرها الواحدة بعد الآخرى بواسطة الدافعتين V_1 و V_2 .
- تثبيت الملصقات بواسطة الدافعة V_3 و الأسطوانة المطاطية الموصولة بالمحرك المخفض Mt_2 .

2- وصف تشغيل الدورة:

- الضغط على زر بداية التشغيل dcy يؤدي الى انطلاق المحرك 1 لتحرير البساط و تقدم القارورات.
- عند الكشف عن وجود قارورة بواسطة الملقظ s_1 يتوقف المحرك $1 Mt_1=0$ و يخرج ساق الدافعة V_1 لحجز V_1 .
- عند الضغط على الملقظ a_1 يخرج ساق الدافعة V_2 لعزل القارورة.
- عند الضغط على الملقظ b_1 يدخل ساق الدافعة V_1 لتحرير القارورة.
- الضغط على الملقظ a_0 يؤدي الى انطلاق المحرك $1 Mt_1=1$.
- الكشف عن وصول القارورة بواسطة الملقظ s_2 يؤدي الى توقف المحرك $1 Mt_1=0$ وخروج ساق الدافعة V_3 .
- الضغط على الملقظ c_1 يؤدي الى انطلاق المحرك $2 Mt_2=1$ لمدة 5 ثوان لتتم عملية التصنيق.
- بعد نهاية مدة التأجيل يتوقف المحرك $2 Mt_2=0$ و يرجع ساق الدافعة V_3 .
- الضغط على الملقظ c_0 يؤدي إلى دخول ساق الدافعة V_2 .
- عند الضغط على الملقظ b_0 تنتهي الدورة لتبدأ دورة جديدة.

3- منتج محل الدراسة: نقترح دراسة المخفض الذي يدبر البساط المتحرك (الصفحة 21/13).

يتم نقل الحركة من العمود المحرك (4) إلى البساط المتحرك بواسطة مسennات أسطوانية ذات أسنان قائمة



(7-4) و (8-5) وزوج من البكرات (9-9') وسیر شبه منحرف.

4- العمل المطلوب :

1- دراسة الإنشاء : (13 نقطة)

أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي : أجب مباشرة على الصفحات 21/16 و 21/17 و 21/18.

ب- التحليل البنوي :

1- دراسة تصميمية جزئية : أتم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/18.


2- دراسة تعريفية جزئية : أتم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/18.

2- دراسة التحضير : (7 نقاط)


أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع : أجب مباشرة على الصفحة 20/21.

ب- دراسة الآليات : أجب مباشرة على الصفحة 21/21

نظام آلي لتنبيت الملصقات على قارورات الأدوية



الشكل (1)






اختبار في مادة: تكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا استثنائية 2017

تجارة		برغي برأس أسطواني ذو تجويف سداسي	4	33
تجارة		حلقة مرنة للعمود 16×1	1	32
تجارة		خابور متوازي A 5x5x11	1	31
تجارة		سدادة	1	30
	Cu Sn 8	وسادة بكتف	1	29
	Cu Sn 8	وسادة بكتف	1	28
تجارة		خابور متوازي A 5x5x14	1	27
تجارة		فاصل كتمة مسطح	1	26
تجارة		برغي برأس أسطواني ذو تجويف سداسي ISO 4762-	4	25
تجارة		سدادة	1	24
تجارة		خابور متوازي A 4x4x6	1	23
تجارة		فاصل كتمة مسطح	1	22
تجارة		برغي برأس أسطواني ذو تجويف سداسي ISO 4762-	4	21
تجارة		حلقة مرنة للعمود 10×1	1	20
تجارة		حلقة مرنة للعمود 16×1	1	19
	Cu Sn 8	وسادة بكتف	1	18
	Cu Sn 8	وسادة بكتف	1	17
تجارة		حلقة مرنة للعمود 16×1	1	16
تجارة		فاصل ذو شفتين AS 16x26x4	1	15
تجارة		فاصل كتمة مسطح	1	14
	EN-GJL-200	غطاء	1	13
	S 235	لجاف	1	12
تجارة		مدحرة ذات صف واحد من الكريات	1	11
تجارة		مدحرة ذات صف واحد من الكريات	1	10
	Al Si 10 Mg	بكرة	1	9
	35 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	8
	35 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	7
	35 Cr Mo 4	عمود الخروج	1	6
	35 Cr Mo 4	عمود مسنن	1	5
	35 Cr Mo 4	عمود مسنن	1	4
	EN-GJL-250	غطاء خلفي	1	3
	EN-GJL-250	غطاء أمامي	1	2
	EN-GJL-250	هيكل	1	1
الملاحظات	المادة	التعيينات	العدد	الرقم
مقاييس 1 : 1	مخضر			اللغة Ar



ملف الموارد

فاصل " فاصل كتمة " Type A		
d	D	E
17	35	7
18	35	7
20	40	7
30	47	7





مدحرجات ذات صف من الكريات بتماس نصف قطرى BC - طراز -


B	r	D	d
9	0,3	32	15
12	0,6	42	20
12	0,6	47	25

الخواص المتوازية

d	a	b	j	k
12 à 17 inclus	5	5	d - 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	d - 4	d + 3,3




d	a	b1
M20	30	18
M24	36	21,5
M30	46	25,6



d	b	e
16	25	2,5
20	31	3
24	37	3,5
30	45	4,5


1-4 دراسة الإنشاء

4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي التالي :



أ- تحويل الوظيفي والتكنولوجي:

1- اتمم المخطط التنازلي للعبة (A-0) للنظام الآلي.



2- مستعيناً بالملف التقني، أتمم مخطط T

F.A.S.T الجزيئي المتعلق بـ الوظيفة التقنية Ft1 لنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك إلى عمود الخروج.

نقل الحركة الدورانية من العمود (4) إلى عمود الخروج (6)	Ft1
--	-----


نقل الحركة الدورانية من العمود (5) إلى العمود (5)	Ft11
التوجيه الدوراني للعمود (4)	Ft12
المستنات (5) و (8)	Ft13
التوجيه الدوراني للعمود 5	Ft14
التوجيه الدوراني للعمود 6	Ft15

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالية:


القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
(3)/(4)			
(1)/(5)			
(6)/(9)			

5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

1-5 مباشرة على الشكل أدناه انجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JB.



5- سجل التوافق المناسب لتركيب الوسادتين على الجدول.



الأقطار	التوافق	نوعه
Ø1		
Ø2		




-8 مقاومة المواد:

1/8 نعتبر العمود (6) عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري مملوء خاضع لتأثير الالتواء البسيط تحت تأثير عزم التواء $M_t = 80 \text{ N.m}$, مقاومة حد المرونة للانزلاق $Reg = 800 \text{ N/mm}^2$ ومعامل الأمان $s=3$. احسب القطر الأدنى للعمود (6).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2/8 نفترض أن العمود (5) عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري تحت تأثير حمولتين F_1 و F_2 .



من خلال المخطط البياني لعزوم الانحناء ، احسب القطر الأدنى للعارضة في المقطع CC حيث أن مقاومة التطبيقية $R_p = 250 \text{ N/mm}^2$.

.....
.....
.....
.....
.....

6- اشرح تعين مواد القطع التالية:

Al Si 10 Mg (9) :

.....
.....
.....

35 Cr Mo 4 (4) :

.....
.....
.....

7- الدراسة الحركية للمخفض

7/1 أتم جدول المميزات التالي :

a	r	da	d	Z	m	
34			21		1	(5) (8)

العلاقات:

7/2 احسب نسبة النقل الاجمالية rg

علماً أن $r_{4/7} = 0,5$

7/3 اذا علمت ان سرعة دوران المحرك (Mt_1)

$P_m = 1,5 \text{ kW}$ $N_m = 1000 \text{ tr/mn}$ والاستطاعة

والمردود الاجمالي للمخفض $\eta = 0,7$.

احسب سرعة الخروج للعمود (6).

7/4 احسب استطاعة الخروج :

7/5 احسب قيمة المزدوجة المطبقة على العمود (6).

.....
.....
.....
.....




بـ- تحليل بنوي

1- دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين سير الجهاز والاشغال في ظروف جيدة وآمنة، نقترح انجاز التغييرات التالية:


- تحقيق وصلة اندرافية قابلة للفك بين العمود (6) والعلبة المسننة (8) باستعمال صاملة، حلقة وifax.
- تحقيق وصلة متمحورة بين العمود (6) والغطاء الأمامي (2) باستعمال مدحرجين ذات صاف واحد من الكريات بتماس نصف قطرى .
- ضمان كتمامة وحماية الجهاز.
- تسجيل التوافقات المناسبة لجلبات المدحرجات.



2- دراسة تعريفية جزئية:

إنتمام الرسم التعريفي لعمود الخروج (6) مسجلا كل التفاصيل البينية:

- المقطعين A-A و B-B.
- الأقطار الوظيفية، حالات السطح والسماحات الهندسية.





السلم : 1/1

2-4- دراسة التحضير


أ - تكنولوجية وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق صنع الغطاء (13) المنجز من مادة EN-GJL-200 كما هو مبين في الرسم التعريفي المولاي بسلسلة تصنيع متوسطة وبسمك إضافي 1mm.






5- لإنجاز السطوح {1)(2)(3)(4)(5} ضع القطعة في وضعية إيزوستاتية مبرزا أدوات القطع وأبعاد الصنع.



1- ما هو أسلوب الحصول على خام القطعة (13)?

2- أعط الشكل الأولي للخام (13).



3- مستعينا بالرسم التعريفي للقطعة (13) أتمم الجدول أدناه:

الآلية	الأداة	السطح
		(1)
		(3)(2)
		(5)(4)
		(8)(7)(6)

6- أحسب عناصر القطع N (tr/mn) و A (mm/mn) لإنجاز السطح (1) مع العلم أن $V_c = 80 \text{ m/mn}$ و $f = 0,1 \text{ mm/tr}$.

4- باستعمال العلامة (x) اختر الأداة المناسبة لمراقبة البعد التالي: $\varnothing 34 \text{ g6}$

$N = \dots$

$A = \dots$


قديم قياس
سدادة معيارية مزدوجة TLD
معيار فكي مزدوج CMD



ب - دراسة الآليات:



1- أتم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات مستوى(2) للنظام الآلي مستعينا بوصف تشغيله

صفحة (21/11).



2- أتم الرسم التخطيطي لتركيب دافعة مزدوجة

المفعول مع وزع 5/2.



الإجابة النموذجية (نظام آلي للتجويف)


الإجابة النموذجية لموضوع لامتحان شهادة البكالوريا الدورة الاستثنائية 2017
اختبار مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) الشعبة : تقني رياضي المدة : 04 ساعات و نصف

مجموع	مجازأة	عناصر الإجابة	مجموع	مجازأة	عناصر الإجابة
		ب - التحليل البنوي	13	١ - دراسة الإنشاء	
		• دراسة تصميمية جزئية		أ - التحليل الوظيفي و التكنولوجي	
	1	1 - الوصلة الإنダメجية	0,1 × 7	- المخطط التنازلي (A-0)	1
	1,2 + 0,8	2 - تمثيل مدحرجات + الحواجز	0,1 × 5	FAST	2
		• دراسة تعريفية جزئية	0,1 × 12	- جدول الوصلات	3
	0,5	1 - إتمام المسقط المجاني	0,1 × 6	4 - الرسم التخطيطي المركبي	
	0,1 × 9	2 - الأقطار + السماحات + حالات السطح	0,8	5 - سلسلة الأبعاد	
			0,1 × 6	6 - التوافقات	
7		2 - دراسة التحضير		7 - تعيين القطعة (21)	
	0,2 × 8	1 - تكنولوجيا وسائل الصنع	0,2	8 - طريقة الحصول على الخام	
		2 - تكنولوجيا طرق الصنع	0,1 × 10	9 - جدول المميزات + العلاقات	
	1,2	• الوضعية الايزوستاتية	0,1 × 2	10 - نسبة النقل	
	0,4 × 3	• أبعاد الصنع	0,1 × 2	11 - حساب سرعة الخروج	
	0,5	• تمثيل الأداة	0,1 × 2	12 - تبرير اختيار المدحرجات	
	0,3 × 2	• تمثيل حركة القطع		13 - مقاومة المواد	
	0,1 x 19	ج - دراسة الآليات	0,1 × 6	13 / المجهد القاطع	
			0,1 × 6	13 / عزوم الانحناء	
			0,1 × 6	13 / تمثيل المنحنيات البيانية	


ملاحظة : تقبل كل الإجابات الصحيحة غير الواردة في الإجابة النموذجية

1-4 دراسة الإنشاء

4. أتم الرسم التخطيطي الحركي لجهاز التجويف :



5. أجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA .



6. أتم الجدول الموالي بتسجيل التوافقات \varnothing_1 و \varnothing_2 و \varnothing_3 الموجودة على الرسم التجمعي صفحة 21/3

نوع التوافق	تعيين التوافق	العناصر
خلوصي	h11	\varnothing_1
خلوصي	H7	\varnothing_2
خلوصي	H7g6	\varnothing_3


7. اشرح تعين مادة الزالق (21) : G C 40 : صلب غير ممزوج قابل للقولبة

0,4% من الكربون : 40


8. ما هي طريقة الحصول على خام الزالق ؟
قولبة بالرمل

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي:

1. أتم العلبة A-0 للنظام الآلي.



2. أكمل المخطط الجزئي للوظائف التقنية (FAST) الخاص بجهاز التجويف .



3. أكمل جدول الوصلات الحركية التالي :

العنصر	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
(2)/(1) و (6)	محورية		المدحرجات (10) و (11)
(8)/(7)	اندماجية		توافق بشد
(22)/(21)	لولبية		برغي - صاملة
(8)/(21)	انزلاقية		مجرى + برغي (25)

2.13 / احسب عزوم الانحناء.

$$\text{المقطع } 0 \leq x \leq 40 : ab$$

$$Mf_1 = +A \cdot x ; x = 0 \rightarrow Mf_1 = 0$$

$$x = 40 \rightarrow Mf_1 = 6000 \text{ N.mm}$$

$$\text{المقطع } 40 \leq x \leq 120 : bc$$

$$Mf_2 = +A \cdot x - B(x-40)$$

$$x = 40 \rightarrow Mf_2 = +6000 \text{ N.mm}$$

$$x = 120 \rightarrow Mf_2 = +10000 \text{ N.mm}$$

$$\text{المقطع } 120 \leq x \leq 160 : cd$$




$$Mf_3 = +A \cdot x - B(x-40) - C(x-120)$$

$$x = 120 \rightarrow Mf_3 = +10000 \text{ N.mm}$$

$$x = 160 \rightarrow Mf_3 = 0$$

3.13 / ارسم المنحنيات البيانية للجهود القاطعة وعزوم الانحناء.

$$\begin{array}{l} 1 \text{ mm} \longrightarrow 10 \text{ N} \\ 1 \text{ mm} \longrightarrow 250 \text{ N.mm} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{سلم القوى:} \\ \text{سلم العزوم:} \end{array}$$



9. أكمل جدول مميزات المستناثن المخروطية ذات الأسنان القائمة مع الحسابات.

r	δ	Z	d	m	العناصر
0,5	26,56	24	48	2	(6)
	63,44	48	96		(7)

العلاقات:

$$m = d_6/z_6 ; d_7 = d_6/r$$

$$z_7 = d_7/m$$

$$\operatorname{tg} \delta_6 = d_6/d_7$$

$$\operatorname{tg} \delta_7 = d_7/d_6$$

10. احسب نسبة النقل الإجمالية .

$$rg = r_{4-5} \times r_{6-7} = d_4/d_5 \times d_6/d_7 = 0,16$$

11. احسب سرعة دورة العمود (8).

$$N_8 = rg \times Nm = 0,16 \times 1000 = 160 \text{ tr/mn}$$

12. هل المدرجات المستعملة في توجيه العمود (8) غير مناسبة؟ برهن.

المدرجات المستعملة في توجيه العمود (8) غير مناسبة نظراً لوجود قوى محورية عالية.

13. دراسة ميكانيكية للمقاومة:

نفرض أن العمود(8) عبارة عن عارضة أفقية تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاصع للجهود التالية:

$$\| \vec{A} \| = 150 \text{ N} , \| \vec{B} \| = 100 \text{ N}$$

$$\| \vec{C} \| = 300 \text{ N} , \| \vec{D} \| = 250 \text{ N}$$

1.13 / احسب الجهد القاطع.

$$\text{المقطع } 0 \leq x \leq 40 : ab$$

$$T_1 = -A = -150 \text{ N}$$

المقطع $40 \leq x \leq 120 : bc$


$$T_2 = -A + B = -50 \text{ N}$$

المقطع $120 \leq x \leq 160 : cd$

$$T_3 = -A + B + C = +250 \text{ N}$$

بـ- تحليل بنوي:


- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين أداء المخفض والرفع من مردوده ، نجري تعديلات عليه.
- مستعينا بالرسم التجمعي صفحة (21/3) وبملف الموارد صفحة (21/5) أنجز ما يلي:
- تحقيق وصلة محورية بين العمود (8) والهيكل (1) بواسطة مدرجتين ذات دهارات مخروطية.
- تحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين العجلة (7) والعمود حامل أداة التجويف (8) .



- دراسة تعريفية جزئية: أتمم الرسم التعريفي للعلبة (26) بمقاييس 2:1 حسب المسقطين التاليين:


- مسقط أمامي قطاع A-A.
- نصف مسقط جانبي أيمن.

- تحديد الأقطار الوظيفية ، السمات الهندسية ورموز الخشونة.



2-5 دراسة التحضير

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع الخاصة بالزالق (21) المصنوع من مادة G C 40 ، بسلسلة أحادية أنظر الرسم التعريفي الموالي.



خشونة عامة 3.2 ، السماح العام : ± 0.1


أ- تكنولوجيا وسائل الصنع:
مستعينا بالرسم التعريفي للزالق (21) أكمل الجدول الموالي:

الآلية	العملية	السطح
TP	تسوية	(1)
TP	خرط طولي	(3)
PC	تنقيب	(4)
FU	جري قائم	(10)(9)(8)

السير المنطقى للصنع		
المنصب	السطح	المراحل
ورشة المراقبة	مراقبة الخام	100
الخراطة	{(3)(1)}	200
الخراطة	{(7)(2)}	300
التنقيب	(4)	400
التنقيب	{(6)(5)}	500
التفريز	{(10)(9)(8)}	600
أعمال يدوية (لولبة داخلية)	{(7)(6)(5)}	700
ورشة المراقبة	مراقبة نهائية	800


أتم رسم المرحلة 600 الخاص بإنجاز السطوح {8)(9)(10} مبينا ما يلي:

- الوضعية السكونية.
- ابعاد الصنع.
- أدوات القطع المناسبة.
- حركة القطع وحركة التغذية.



جـ- آليات:

أتم المخطط الوظيفي للمراحل و الانتقالات مستوى 2 للنظام الآلي حسب وصف تشغيله صفحة 21/1.



الإجابة النموذجية (نظام آلي لثبت الملاصقات على القارورات)

الإجابة النموذجية لموضوع لامتحان شهادة البكالوريا الدورة الاستثنائية 2017


اختبار مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) الشعبة : تقني رياضي المدة : 04 ساعات و نصف

مجموع	مجزأة	عناصر الإجابة	مجموع	مجزأة	عناصر الإجابة
		بـ- التحليل البنوي	13	1 - دراسة الإنشاء	
		1 - دراسة تصميمية جزئية		أ - التحليل الوظيفي + تكنولوجي	
0,9		1 - الوصلة الاندماجية	0,1 × 7	1- المخطط التنازلي (A-0)	
1 + 0,4		2 - تمثيل مدرجات + الحواجز	0,1 × 5	2- مخطط FAST	
0,2		3 - الكتامة	0,1 × 9	3- جدول الوصلات	
0,2		4 - التوافقات	0,1 × 6	4- الرسم التخطيطي الحركي	
		2 - دراسة تعريفية جزئية	0,5	5- سلسلة الأبعاد	
1		1 - إتمام المسقط و المقاطع	0,1 × 4	5- التوافقات	
0,3		2 - الأقطار الوظيفية		6- التعينات	
0,1 × 9		3 - الخشونة و السمات			
7		2 - دراسة التحضير + الآليات	0,1 × 3	6- 1- تعين القطعة	
		أ- تكنولوجيا وسائل و طرق الصناعة	0,1 × 4	6- 2- تعين القطعة	
0,2		1 - أسلوب الحصول على الخام		7- الدراسة الحركية	
0,5		2 - الشكل الأولي للخام	0,1 × 12	7- 1- جدول المميزات + العلاقات	
0,1 × 8		3 - إتمام الجدول	0,1 × 2	7- 2- نسبة النقل	
0,2		4 - اختيار أدوات المراقبة	0,1 × 2	7- 3- حساب سرعة الخروج	
		5- إتمام رسم المرحلة	0,1 × 2	7- 4- حساب الإستطاعة	
1		- إيزوستانية	0,1 × 2	7- 5- حساب المزدوجة	
0,1 × 5		- أبعاد الصناع		8- مقاومة المواد	
0,2 × 3		- أدوات القطع		8- 1- الإناء	
0,1 × 4		6 - حساب عناصر القطع	0,3	8- - علاقة شرط المقاومة	
			0,3	8- - إستنتاج العلاقة	
		بـ- دراسة الآليات	0,3	8- - حساب القطر	
0,1 × 22		- غرافسات		8- 2- الإناء	
0,2		- ربط الدافعة بموزع	0,3	8- - علاقة شرط المقاومة	
0,4		- تحطيط الموزع	0,3	8- - إستنتاج العلاقة	
			0,3	8- - حساب القطر	

ملاحظة : تقبل كل الإجابات الصحيحة غير الواردة في الإجابة النموذجية


4- دراسة الإنشاء

4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي التالي :




5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

1-5 مباشرة على الشكل أدناه انجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JB.




2-5 سجل التوافقات المناسبة لتركيب الوسادات على الجدول.



نوعه	التوافق	الأقطار
خلوصي	H7f7	Ø1
مشدود	H7m6	Ø2

أ- تحليل الوظيفي والتكنولوجي:

1- اتم المخطط التنازلي للعبة (A-0) للنظام الآلي.



2- مستعيناً بالملف التقني، أتم مخطط F.A.S.T

الجزئي المتعلق بـ الوظيفة التقنية 1 لنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك إلى عمود الخروج.

نقل الحركة الدورانية من العمود (4) إلى عمود الخروج (6)	Ft1
--	-----

المسنن (4)-(7)	نقل الحركة الدورانية من العمود (4) إلى العمود (5)	Ft11
المدحرجات 10 و 11	التوجيه الدوراني للعمود (4)	Ft12
المسننات (5) و (8)	نقل الحركة الدورانية من (5) إلى (6)	Ft13
الوسادات 17 و 18	التوجيه الدوراني للعمود 5	Ft14
الوسادات 29 و 28	التوجيه الدوراني للعمود 6	Ft15

3- أتم جدول الوصلات الحركية التالية:

الوسيلة	الرمز	اسم الوصلة	القطع
مدحرجات 10 و 11	+	محورية	(3)/(4)
وسادات 17 و 18	+	محورية	(1)/(5)
كتف + حلقة مرنة (32) + خابور (31)	—	اندماجية	(6)/(9)

8 - مقاومة المواد:

1-8 نعتبر العمود (6) عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري مملوء خاضع لتأثير الالتواء البسيط تحت تأثير عزم التواء $M_t = 80 \text{ N.m}$, مقاومة حد المرونة للانزلاق $\sigma_{\text{Reg}} = 800 \text{ N/mm}^2$ ومعامل الأمان $s=3$. احسب القطر الأدنى للعمود (6).

$$\tau_{\max} \leq R_{pg} \quad R_{pg} = (\text{Reg}/s) = 266,66 \text{ N/mm}^2$$


$$M_t/(I_0/v) \leq 266,66 \quad ; \quad I_0/v = \pi \cdot (d_6)^3 / 16$$

$$16M_t/\pi \cdot (d_6)^3 \leq 266,66$$

$$d_6 \geq \sqrt[3]{16 M_t / \pi \cdot 266,66} ; d_6 \geq 11,51$$

$$d_6 = 12 \text{ mm}$$

2-8 نفترض أن العمود (5) عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري تحت تأثير حمولتين F_1 و F_2 .



من خلال المخطط البياني لعزم الانحناء ، احسب القطر الأدنى للعارضة في المقطع CC حيث أن مقاومة التطبيقية $R_p = 250 \text{ N/mm}^2$

$$\sigma_{\max} \leq R_p$$

$$M_{f_{\max}}/(I_z/v) \leq 250 \text{ N/mm}^2 \quad I_z = \pi \cdot (d_5)^4 / 64$$

$$I_z/v = \pi \cdot (d_5)^3 / 32 \quad v = (d_5)/2$$

$$32M_{f_{\max}}/\pi \cdot (d_5)^3 \leq 250 \quad d_5 \geq \sqrt[3]{32M_{f_{\max}}/\pi \cdot 250}$$

$$d_5 \geq 14,83 \quad d_5 = 15 \text{ mm}$$

6- اشرح تعين مواد القطع التالية:

Al Si 10 Mg : القطعة (9)

Al Si 10 Mg : مزيج المنيوم

Al : المنيوم ، Si : سيلسيوم 10%

Mg : مغنيزيوم

35 Cr Mo 4 : القطعة (4)

35 Cr Mo 4 : صلب ضعيف المزج

0,35% من الكربون

Cr : 1% من الكروم ، Mo : الموليبدان

7- الدراسة الحركية للمخفض

7-1 أتمم جدول المميزات التالي:

a	r	da	d	Z	m	
34	0.23	23	21	21	1	(5)
		87	89	89		(8)

العلاقات:

$$z_5 = d_5/m ; \quad da_5 = d_5 + 2m$$

$$d_8 = 2a + d_5 ; \quad z_8 = d_8/m$$

$$da_8 = d_8 - 2m ; \quad r = d_5/d_8$$

7-2 احسب نسبة النقل الاجمالية rg

علمًا أن $r_{4/7} = 0,5$

$$rg = r_{4-7} \times r_{5-8} = 0.115$$

7-3 اذا علمت ان سرعة دوران المحرك (M_{t1})

$P_m = 1,5 \text{ kW}$ والاستطاعة $N_m = 1000 \text{ tr/mn}$

والمردود الاجمالي للمخفض $\eta = 0,7$.

احسب سرعة الخروج للعمود (6).

$$N_6 = N_m \times rg = 115 \text{ tr/mn}$$

7-4 احسب استطاعة الخروج :

$$Ps = P_m \times \eta = 1,05 \text{ KW}$$

7-5 احسب قيمة المزدوجة المطبقة على العمود (6).


$$C_6 = Ps/\omega_6 ; \quad \omega = \pi \cdot N_6 / 30 = 12,03 \text{ rd/s}$$

$$C_6 = 1050 / 12,03 = 87,28 \text{ N.m}$$

ب- تحليل بنوي


1- دراسة تصميمية جزئية:

- لتحسين سير الجهاز والاشتغال في ظروف جيدة وآمنة، نقترح إنجاز التغييرات التالية:
- تحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين العمود (6) والعلبة المسننة (8) باستعمال صاملولة، حلقة وخابور.
 - تحقيق وصلة متمحورة بين العمود (6) والغطاء الأمامي (2) باستعمال مدرجتين ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطرى .
 - ضمان كتمة وحماية الجهاز.
 - تسجيل التوافقات المناسبة لجلبات المدربات.



2- دراسة تعريفية جزئية:


- إتمام الرسم التعريفي لعمود الخروج (6) مسجلا كل التفاصيل البينية:
- المقطعين A-A و B-B.
- الأقطار الوظيفية، حالات السطح والسماحات الهندسية.



السلم : 1/1

4-2 دراسة التحضير

5- لإنجاز السطوح {1) (2) (3) (4) (5)} ضع القطعة في وضعية إيزوستاتية مبرزا أدوات القطع وأبعاد الصنع.



6- أحسب عناصر القطع N (tr/mn) و Vc (m/mn) لإنجاز السطح (1) مع العلم أن $f = 0,1 \text{ mm/tr}$ و $Vc = 80 \text{ m/mn}$.

$$Vc = \pi \cdot d \cdot N / 1000$$

$$N = 1000 \cdot Vc / \pi \cdot d \quad N = 1000 \cdot 80 / 3,14 \cdot 34 \\ N = 749,34 \text{ tr / mn}$$

$$A = f \cdot N = 0,1 \cdot 749,34$$

$$A = 74,93 \text{ mm / mn}$$


$N = 749,34 \text{ tr/mn}$

$A = 74,93 \text{ mm/mn}$

1- ما هو أسلوب الحصول على خام القطعة (13).

قولبة بالرمل

2- أعط الشكل الأولي للخام (13).



3- مستعينا بالرسم التعريفي للقطعة (13) أتم الجدول أدناه:

الآلية	الأداة	السطح
مخربة نصف آلية TSA	أداة تسوية	(1)
مخربة نصف آلية TSA	أداة سكين	(3)(2)
مخربة نصف آلية TSA	أداة تجويف	(5)(4)
مثقبة متعددة الأعمدة PMB	مثقب + فريزة بدليل	(8)(7)(6)

4- باستعمال العلامة (x) اختر الأداة المناسبة لمراقبة

البعد التالي: $\varnothing 34 \text{ g6}$

قدم قياس


سداد معيارية مزدوجة TLD

معيار فكي مزدوج CMD

ب - دراسة الآليات:

1- أتم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات مستوى(2) للنظام الآلي مستعينا بوصف تشغيله

صفحة (21/11).



2- أتم الرسم التخطيطي لتركيب دافعة مزدوجة المفعول مع وزع 5/2.

